



Continental
Aerospace Technologies GmbH
Platanenstrasse 14
09356 St. Egidien, Germany

Tel: +49 37204 696 0
Fax: +49 37204 696 2912
www.continentaldiesel.de
info@continentaldiesel.de

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

Betrifft: Continental Aerospace Technologies GmbH Handbücher
Subject: Continental Aerospace Technologies GmbH Manuals

Betroffenes Luftfahrtgerät: alle Continental Aerospace Technologies GmbH Produkte
Type affected: all Continental Aerospace Technologies GmbH products

Betroffene Geräte-Nr.: alle
Models affected: all

Einstufung: Kategorie 5 – nur zur Information
Compliance: Category 5 – for information only

Dringlichkeit: sofort
Accomplishment: immediately

Grund: Bekanntgabe der zur Zeit gültigen Continental Aerospace Technologies GmbH Handbücher
Reason: Announcement of the Continental Aerospace Technologies GmbH Manuals in effect

Maßnahmen: Die Installation, der Betrieb, die Wartung und die Reparatur von Continental Aerospace Technologies GmbH Produkten ist nach den im Folgenden genannten Continental Aerospace Technologies GmbH Handbüchern in Verbindung mit den Handbüchern des jeweiligen Flugzeugherstellers durchzuführen.

Correction: Installation, Operation, Maintenance and Repair of Continental Aerospace Technologies GmbH Products has to be accomplished according to the following Continental Aerospace Technologies GmbH Manuals in connection with the manuals of the respective aircraft manufacturer.

Hinweise: Gültige Continental Aerospace Technologies GmbH
Handbücher sind: Continental Aerospace Technologies GmbH Manuals in
Remarks:
effect are:

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004 Revision 275 / 30.06.2022
Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 275 / June 30, 2022

Page
1 / 13



Continental
Aerospace Technologies GmbH
Platanenstrasse 14
09356 St. Egidien, Germany

Tel: +49 37204 696 0
Fax: +49 37204 696 2912
www.continentaldiesel.de
info@continentaldiesel.de

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

Inhaltsverzeichnis:

Table of Contents:

1.	AED, CED, TURBOLADER HANDBÜCHER / AED, CED, TURBOCHARGER MANUALS.....	3
2.	EINBAUHANDBUCH MOTOR / ENGINE INSTALLATION MANUAL.....	4
3.	BETRIEBSHANDBUCH MOTOR / ENGINE OPERATION & MAINTENANCE MANUAL	4
4.	REPARATURHANDBUCH MOTOR / ENGINE REPAIR MANUAL.....	5
5.	UMRÜSTANWEISUNG / CONVERSION INSTRUCTION.....	6
6.	EINBAUHANDBUCH KIT / INSTALLATION MANUAL RETROFIT KIT.....	7
7.	ANHANG FLUGHANDBUCH (FHB) / POH SUPPLEMENT.....	8
8.	WARTUNGSANHANG / SUPPL. AIRPLANE MAINTENANCE MANUAL	12
9.	MINOR CHANGE APPROVAL.....	13

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004 Revision 275 / 30.06.2022
Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 275 / June 30, 2022

Page
2 / 13



Continental
Aerospace Technologies GmbH
Platanenstrasse 14
09356 St. Egidien, Germany

Tel: +49 37204 696 0
Fax: +49 37204 696 2912
www.continentaldiesel.de
info@continentaldiesel.de

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

1. AED, CED, Turbolader Handbücher / AED, CED, Turbocharger Manuals

Handbuch Manual	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
AED-125				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-AED-01	4	0	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-AED-01	4	0	englisch English
CED-125				
Einbauhandbuch Installation Manual	IM-CED-01	3	1	englisch English
Betriebshandbuch Operation Manual	OM-CED-01	3	1	englisch English

Handbuch Manual	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
Turboladerinstandsetzungshandbuch / Turbocharger Maintenance Manual				
TAE 125-01	TMM-02-01	1	1	englisch English

Handbuch Manual	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
Turboladermontagehandbuch / Turbocharger Assembling Manual				
TAE 125-01	TAM-02-01	1	1	englisch English

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004 Revision 275 / 30.06.2022
Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 275 / June 30, 2022

Page
3 / 13



Continental
Aerospace Technologies GmbH
Platanenstrasse 14
09356 St. Egidien, Germany

Tel: +49 37204 696 0
Fax: +49 37204 696 2912
www.continentaldiesel.de
info@continentaldiesel.de

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

2. Einbauhandbuch Motor / Engine Installation Manual

Variante Version	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
TAE 125-01	IM-02-01	4	2	englisch English
TAE 125-02-99 /-114 (CD-135 / CD-155)	IM-02-02	5	0	englisch English
TAE 125-02-114P (CD-155P)	IM-02-02P	2	1	englisch English
TAE 125-02-125 (CD-170)	IM-02-02B	1	2	englisch English
Centurion 3.0 (CD-300)	IM-06-01	2	1	englisch English

3. Betriebshandbuch Motor / Engine Operation & Maintenance Manual

Variante Version	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
TAE 125-01	OM-02-01	3	21	englisch English
TAE 125-02-99 /-114 (CD-135 / CD-155)	OM-02-02	5	3	englisch English
TAE 125-02-114P (CD-155P)	OM-02-02P	2	1	englisch English
TAE 125-02-125 (CD-170)	OM-02-02B	1	0	englisch English
Centurion 3.0 (CD-300)	OM-06-01	2	3	englisch English
Centurion 4.0 BE	OM-03-01	2	4	englisch English

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004 Revision 275 / 30.06.2022
Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 275 / June 30, 2022

Page
4 / 13



Continental
Aerospace Technologies GmbH
Platanenstrasse 14
09356 St. Egidien, Germany

Tel: +49 37204 696 0
Fax: +49 37204 696 2912
www.continentaldiesel.de
info@continentaldiesel.de

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

4. Reparaturhandbuch Motor / Engine Repair Manual

Variante Version	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
TAE 125-01	RM-02-01	5	0	englisch English
TAE 125-02-99 /-114 /-114P /-125 (CD-135 / CD-155 / CD-155P / CD-170)	RM-02-02	5	3	englisch English
Centurion 3.0 (CD-300)	RM-06-01	1	0	englisch English

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004 Revision 275 / 30.06.2022
Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 275 / June 30, 2022

Page
5 / 13

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

5. Umrüstanweisung / Conversion Instruction

Variante Version	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114, CD-135 & CD-155				
C-172	CI-20-02 TAE-125-02-99, Cessna 172 F/G/H/I/K/L/M/N 14V	3	16	englisch <i>English</i>
	CI-20-02 TAE-125-02-99, Cessna 172 N/P 28V	2	16	
	CI-20-02 TAE-125-02-99, Cessna 172 R/S 28V	2	15	
	CI-20-02S TAE-125-02-114, Cessna 172 F/G/H/I/K/L/M/N 14V	2	13	
	CI-20-02S TAE-125-02-114, Cessna 172 N/P 28V	2	13	
	CI-20-02S TAE-125-02-114, Cessna 172 R/S 28V	2	11	
	CI-20-02S TAE-125-02-114, Cessna 172 R/S 28V G1000	2	13	
PA 28	CI-40-02 TAE-125-02-99, Piper PA28 14V	2	11	englisch <i>English</i>
	CI-40-02S TAE-125-02-114, Piper PA28-161 14V-28V	2	12	
DA40	CI-50-02S TAE-125-02-114, DA40	2	8	englisch <i>English</i>



Continental
Aerospace Technologies GmbH
Platanenstrasse 14
09356 St. Egidien, Germany

Tel: +49 37204 696 0
Fax: +49 37204 696 2912
www.continentaldiesel.de
info@continentaldiesel.de

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

6. Einbauhandbuch Kit / Installation Manual Retrofit Kit

Variante Version	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
TAE 125-01				
C-172	IM-20-01 General	5	3	englisch English
	IM-20-01 Subpart F,G,H,I 14V	1	1	
	IM-20-01 Subpart K,L,M,N 14V	5	3	
	IM-20-01 Subpart N,P 28V	5	3	
	IM-20-01 Subpart R,S 28V	5	3	
PA 28	IM-40-01 General	3	1	englisch English
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-140	1	0	
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-151	1	0	
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161	3	0	
	IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161 28V	1	0	
TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114, CD-135 & CD-155				
C-172	IM-20-02 TAE 125-02-99, Cessna 172 F/G/H/I/K/L/M/N 14V	3	21	englisch English
	IM-20-02 TAE 125-02-99, Cessna 172 N/P 28V	2	21	
	IM-20-02 TAE 125-02-99, Cessna 172 R/S 28V	2	21	
	IM-20-02S TAE 125-02-114, Cessna 172 F/G/H/I/K/L/M/N 14V	2	20	
	IM-20-02S TAE 125-02-114, Cessna 172 N/P 28V	2	20	
	IM-20-02S TAE 125-02-114, Cessna 172 R/S 28V	2	19	
	IM-20-02S TAE 125-02-114, Cessna 172 R/S 28V G1000	2	22	
PA 28	IM-40-02 TAE 125-02-99, Piper PA28-140/-150/-160/-180 14V	2	17	englisch English
	IM-40-02 TAE 125-02-99, Piper PA28-151 14V	2	17	
	IM-40-02 TAE 125-02-99, Piper PA28-161 14V-28V	2	17	
	IM-40-02S TAE 125-02-114, Piper PA28-151/-161 14V	2	16	
	IM-40-02S TAE 125-02-114, Piper PA28-161 28V	2	16	
	IM-40-02S TAE 125-02-114, Piper PA28-181 28V	1	24	

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004 Revision 275 / 30.06.2022
Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 275 / June 30, 2022

Page
7 / 13



Continental
Aerospace Technologies GmbH
Platanenstrasse 14
09356 St. Egidien, Germany

Tel: +49 37204 696 0
Fax: +49 37204 696 2912
www.continentaldiesel.de
info@continentaldiesel.de

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

7. Anhang Flughandbuch (FHB) / POH Supplement

Variante Version	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
TAE 125-01 & TAE 125-02-99				
C-172	Anhang Flughandbuch (EASA Version)			
	FHB TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna F-M	3	8	deutsch German
	FHB TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna N/P	3	8	
	FHB TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna R/S	3	8	
	POH Supplement (EASA Version)			
	POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna F-M	3	10	englisch English
	POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna N/P	3	10	
	POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna R/S	3	11	
	POH Supplement (FAA Version)			
	POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna F-M	3	3	englisch English
	POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna N/P	3	3	
	POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna R/S	3	3	
	POH Supplement (Brazilian Version)			
	POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna F-M	1	0	englisch English
	POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna N/P	1	0	
POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna R/S	1	0		
PA 28	Anhang Flughandbuch (EASA Version)			
	FHB TAE 125-01 / TAE 125-02-99, PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	4	5	deutsch German
	POH Supplement (EASA Version)			
	POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	5	0	englisch English
	POH Supplement (FAA Version)			
	POH TAE 125-01, PA28-160	2	0	englisch English
	POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	5	0	
	POH Supplement (Brazilian Version)			
POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180	1	0	englisch English	

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004 Revision 275 / 30.06.2022
Replaces Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 275 / June 30, 2022

	Continental Aerospace Technologies GmbH Platanenstrasse 14 09356 St. Egidien, Germany	Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.continentaldiesel.de info@continentaldiesel.de

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

Variante Version	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
TAE 125-01 & TAE 125-02-99				
APEX DR400	POH Supplement DR400	2	1	englisch English

Variante Version	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language	
TAE 125-02-114					
C-172	Anhang Flughandbuch (EASA Version)				
	FHB TAE 125-02-114, Cessna F-M	2	8	deutsch German	
	FHB TAE 125-02-114 Cessna N/P	2	8		
	FHB TAE 125-02-114, Cessna R/S	2	8		
	POH Supplement (EASA Version)				
	POH TAE 125-02-114, Cessna F-M	2	10	englisch English	
	POH TAE 125-02-114, Cessna N/P	2	10		
	POH TAE 125-02-114, Cessna R/S	2	14		
	POH Supplement (FAA Version)				
	POH TAE 125-02-114, Cessna F-M	1	3	englisch English	
	POH TAE 125-02-114, Cessna N/P	1	3		
	POH TAE 125-02-114, Cessna R/S	1	5		
	POH Supplement (Brazilian Version)				
	POH TAE 125-02-114, Cessna F-M	1	0	englisch English	
	POH TAE 125-02-114, Cessna N/P	1	0		
	POH TAE 125-02-114, Cessna R/S	1	0		
	POH Supplement (Japan Version)				
	POH TAE 125-02-114, Cessna R/S	2	11	englisch English	
	PA 28	Anhang Flughandbuch (EASA Version)			
FHB TAE TAE 125-02-114, PA28 -151, -161,		1	1	deutsch German	
POH Supplement (EASA Version)					
POH TAE 125-02-114, PA28 -151, -161, -181		2	5	englisch English	
POH Supplement (FAA Version)					
POH TAE 125-02-114, PA28 -151, -161, -181	1	2	englisch English		
DA40	Anhang Flughandbuch (EASA Version)				

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:	TM TAE 000-0004 Revision 275 / 30.06.2022	Page 9 / 13
Replaces Service Bulletin No. / Date:	TM TAE 000-0004, revision 275 / June 30, 2022	


	<p style="text-align: center;">Continental Aerospace Technologies GmbH Platanenstrasse 14 09356 St. Egidien, Germany</p>	<p>Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.continentaldiesel.de info@continentaldiesel.de</p>
---	--	--

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

Variante Version	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
TAE 125-02-114				
	FHB TAE 125-02-114, DA40	2	0	deutsch German
POH Supplement (EASA Version)				
	POH TAE 125-02-114, DA40	2	1	englisch English
APEX DR400	POH Supplement DR400	1	2	englisch English

Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum: Replaces Service Bulletin No. / Date:	TM TAE 000-0004 Revision 275 / 30.06.2022 TM TAE 000-0004, revision 275 / June 30, 2022	Page 10 / 13
---	--	-----------------

	<p style="text-align: center;">Continental Aerospace Technologies GmbH Platanenstrasse 14 09356 St. Egidien, Germany</p>	<p>Tel: +49 37204 696 0 Fax: +49 37204 696 2912 www.continentaldiesel.de info@continentaldiesel.de</p>
---	--	--

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

Centurion 4.0 BE				
Cessna 206	POH Cessna 206	1	0	englisch <i>English</i>

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

8. Wartungsanhang / Suppl. Airplane Maintenance Manual

Variante Version	Bezeichnung Designation	Ausg. Issue	Rev. Rev.	Sprache Language
TAE 125-01				
C-172	AMM-20-01	3	0	englisch English
	AMM-20-01 US	3	0	
PA 28	AMM-40-01	3	0	englisch English
	AMM-40-01 US	1	2	
APEX DR400	AMM-60-01	2	0	englisch English
TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114				
C-172	AMM-20-02, TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114	3	7	englisch English
	AMM-20-02 US, TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114	2	4	
PA 28	AMM-40-02, TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114	3	8	englisch English
	AMM-40-02 US, TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114	2	3	
DA40	AMM-50-02S, TAE 125-02-114	2	1	englisch English
APEX DR400	AMM-60-02, TAE 125-02-99	1	5	englisch English
	AMM-60-02S, TAE 125-02-114	1	1	
Centurion 4.0 BE				
Cessna 206	AMM-72-01	1	1	englisch English

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 000-0004, Revision 276 / 08.07.2022
Service Bulletin No. / Date: TM TAE 000-0004, revision 276 / July 8, 2022

9. Minor Change Approval

Variante Version	Bezeichnung Designation	Ausz. Issue	Sprache Language
DA40	MCA-50-0001	7	englisch
	MCA-50-0007	6	English
DA42	MCA-52-0001	11	englisch English
	MCA-52-0002	1	
	MCA-52-0006	9	

Zulassung: Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA-Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

Approval: *The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.*