



Thielert Aircraft Engines GmbH

Platanenstraße 14
D - 09350 Lichtenstein, Germany

Tel. +49-(0)37204/ 696-90
Fax +49-(0)37204/ 696-50
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 125-0002, Revision3 / 29.10.2004
Service Bulletin No. / Date TM TAE 125-0002, revision 3 / October 29th, 2004

Betrifft: Lebensdauererweiterungsprogramm, Inspektion
Subject: life time extension program, inspection

Betroffenes Luftfahrtgerät: gesamter Flugmotor TAE 125-01
Type affected: entire aircraft engine TAE 125-01

Betroffene Geräte-Nr.: alle
Models affected: all

Einstufung: Kategorie 5 – nur zur Information
Compliance: Category 5 – for information only

Dringlichkeit: alle 300 Flugstunden
Accomplishment: each 300 flight hours

Grund: Der Flugmotor TAE 125-01 befindet sich in einem Lebensdauererweiterungsprogramm.
Reason: The aircraft engine TAE 125-01 is subject of a life extension program.

Maßnahmen: Inspektion / Austausch des Getriebes entsprechend Reparaturhandbuch RM 02-01 Abschnitt 03.0.
Analyse des Getriebeöl und des -filters
Analyse des Motoröl und des -filters
Zum Zwecke der Datensammlung sind das ausgetauschte Getriebe sowie die Motor- und Getriebeölproben und deren Filter an die Thielert Aircraft Engines GmbH zurückzusenden.

Actions: Inspection / replacement of the gearbox according to Repair Manual RM 02-01 Chapter 03.0.
Inspection of gearbox oil and filter
Inspection of engine oil and filter
For the reason of data sampling, the replaced gearbox as well as the engine oil and the gearbox oil and their oil filters have to be sent to Thielert Aircraft Engines GmbH.



Thielert Aircraft Engines GmbH

Platanenstraße 14
D - 09350 Lichtenstein, Germany

Tel. +49-(0)37204/ 696-90
Fax +49-(0)37204/ 696-50
www.centurion-engines.com
info@centurion-engines.com

Technische Mitteilung / Service Bulletin

Technische Mitteilung Nr. / Datum: TM TAE 125-0002, Revision3 / 29.10.2004
Service Bulletin No. / Date TM TAE 125-0002, revision 3 / October 29th, 2004

Hinweise: / Remarks:

Das Getriebe der Flugmotoren TAE 125-01 ist nach jeweils 300 Flugstunden zu inspizieren.
The gearbox of the engines TAE 125-01 has to be inspected after each 300 flying hours.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Thielert Aircraft Engines GmbH.
For further information, please contact Thielert Aircraft Engines GmbH.

Zulassung: Die technischen Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden im Rahmen der Befugnisse der EASA- Genehmigung als Entwicklungsbetrieb Nr. EASA.21J.010 genehmigt.

Approval: *The technical information contained in this document has been approved under the authority of EASA Design Organisation Approval no. EASA.21J.010.*