

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Continental<br/>Aerospace Technologies GmbH<br/>Platanenstrasse 14<br/>09356 St. Egidien, Germany</p> | <p>Tel: +49 37204 696 0<br/>Fax: +49 37204 696 2912<br/>www.continentaldiesel.de<br/>info@continentaldiesel.de</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

**Betrifft:** Continental Aerospace Technologies GmbH Handbücher  
**Subject:** Continental Aerospace Technologies GmbH Manuals

**Betroffenes Luftfahrtgerät:** alle Continental Aerospace Technologies GmbH Produkte  
**Type affected:** all Continental Aerospace Technologies GmbH products

**Betroffene Geräte-Nr.:** alle  
**Models affected:** all

**Einstufung:** Kategorie 5 – nur zur Information  
**Compliance:** Category 5 – for information only

**Dringlichkeit:** sofort  
**Accomplishment:** immediately

**Grund:** Bekanntgabe der zur Zeit gültigen Continental Aerospace Technologies GmbH Handbücher  
**Reason:** Announcement of the Continental Aerospace Technologies GmbH Manuals in effect

**Maßnahmen:** Die Installation, der Betrieb, die Wartung und die Reparatur von Continental Aerospace Technologies GmbH Produkten ist nach den im Folgenden genannten Continental Aerospace Technologies GmbH Handbüchern in Verbindung mit den Handbüchern des jeweiligen Flugzeugherstellers durchzuführen.

**Correction:** Installation, Operation, Maintenance and Repair of Continental Aerospace Technologies GmbH Products has to be accomplished according to the following Continental Aerospace Technologies GmbH Manuals in connection with the manuals of the respective aircraft manufacturer.

**Hinweise:** Gültige Continental Aerospace Technologies GmbH Handbücher sind:  
**Remarks:** Continental Aerospace Technologies GmbH Manuals in effect are:

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Continental<br/>Aerospace Technologies GmbH<br/>Platanenstrasse 14<br/>09356 St. Egidien, Germany</p> | <p>Tel: +49 37204 696 0<br/>Fax: +49 37204 696 2912<br/>www.continentaldiesel.de<br/>info@continentaldiesel.de</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

### Inhaltsverzeichnis:

#### Table of Contents:

|    |                                                                       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | AED, CED, TURBOLADER HANDBÜCHER / AED, CED, TURBOCHARGER MANUALS..... | 3  |
| 2. | EINBAUHANDBUCH MOTOR / ENGINE INSTALLATION MANUAL.....                | 4  |
| 3. | BETRIEBSHANDBUCH MOTOR / ENGINE OPERATION & MAINTENANCE MANUAL .....  | 4  |
| 4. | REPARATURHANDBUCH MOTOR / ENGINE REPAIR MANUAL.....                   | 5  |
| 5. | UMRÜSTANWEISUNG / CONVERSION INSTRUCTION.....                         | 6  |
| 6. | EINBAUHANDBUCH KIT / INSTALLATION MANUAL RETROFIT KIT.....            | 7  |
| 7. | ANHANG FLUGHANDBUCH (FHB) / POH SUPPLEMENT.....                       | 8  |
| 8. | WARTUNGSANHANG / SUPPL. AIRPLANE MAINTENANCE MANUAL .....             | 12 |
| 9. | MINOR CHANGE APPROVAL.....                                            | 13 |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Continental</b><br>Aerospace Technologies GmbH<br>Platanenstrasse 14<br>09356 St. Egidien, Germany | Tel: +49 37204 696 0<br>Fax: +49 37204 696 2912<br>www.continentaldiesel.de<br>info@continentaldiesel.de |
|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

### 1. AED, CED, Turbolader Handbücher / AED, CED, Turbocharger Manuals

| Handbuch<br><i>Manual</i>                    | Bezeichnung<br><i>Designation</i> | Ausg.<br><i>Issue</i> | Rev.<br><i>Rev.</i> | Sprache<br><i>Language</i> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>AED-125</b>                               |                                   |                       |                     |                            |
| Einbauhandbuch<br><i>Installation Manual</i> | IM-AED-01                         | 4                     | 0                   | englisch<br><i>English</i> |
| Betriebshandbuch<br><i>Operation Manual</i>  | OM-AED-01                         | 4                     | 0                   | englisch<br><i>English</i> |
| <b>CED-125</b>                               |                                   |                       |                     |                            |
| Einbauhandbuch<br><i>Installation Manual</i> | IM-CED-01                         | 3                     | 1                   | englisch<br><i>English</i> |
| Betriebshandbuch<br><i>Operation Manual</i>  | OM-CED-01                         | 3                     | 1                   | englisch<br><i>English</i> |

| Handbuch<br><i>Manual</i>                                                                   | Bezeichnung<br><i>Designation</i> | Ausg.<br><i>Issue</i> | Rev.<br><i>Rev.</i> | Sprache<br><i>Language</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Turboladerinstandsetzungshandbuch /</b><br><b><i>Turbocharger Maintenance Manual</i></b> |                                   |                       |                     |                            |
| TAE 125-01                                                                                  | TMM-02-01                         | 1                     | 1                   | englisch<br><i>English</i> |

| Handbuch<br><i>Manual</i>                                         | Bezeichnung<br><i>Designation</i> | Ausg.<br><i>Issue</i> | Rev.<br><i>Rev.</i> | Sprache<br><i>Language</i> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Turboladermontagehandbuch / Turbocharger Assembling Manual</b> |                                   |                       |                     |                            |
| TAE 125-01                                                        | TAM-02-01                         | 1                     | 1                   | englisch<br><i>English</i> |

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Continental<br/>Aerospace Technologies GmbH<br/>Platanenstrasse 14<br/>09356 St. Egidien, Germany</p> | <p>Tel: +49 37204 696 0<br/>Fax: +49 37204 696 2912<br/>www.continentaldiesel.de<br/>info@continentaldiesel.de</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

### 2. Einbauhandbuch Motor / Engine Installation Manual

| Variante<br>Version                      | Bezeichnung<br>Designation | Ausg.<br>Issue | Rev.<br>Rev. | Sprache<br>Language |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| TAE 125-01                               | IM-02-01                   | 4              | 2            | englisch<br>English |
| TAE 125-02-99 /-114<br>(CD-135 / CD-155) | IM-02-02                   | 5              | 1            | englisch<br>English |
| TAE 125-02-114P<br>(CD-155P)             | IM-02-02P                  | 2              | 1            | englisch<br>English |
| TAE 125-02-125<br>(CD-170)               | IM-02-02B                  | 1              | 3            | englisch<br>English |
| Centurion 3.0<br>(CD-300)                | IM-06-01                   | 2              | 1            | englisch<br>English |

### 3. Betriebshandbuch Motor / Engine Operation & Maintenance Manual

| Variante<br>Version                      | Bezeichnung<br>Designation | Ausg.<br>Issue | Rev.<br>Rev. | Sprache<br>Language |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| TAE 125-01                               | OM-02-01                   | 3              | 21           | englisch<br>English |
| TAE 125-02-99 /-114<br>(CD-135 / CD-155) | OM-02-02                   | 5              | 3            | englisch<br>English |
| TAE 125-02-114P<br>(CD-155P)             | OM-02-02P                  | 2              | 1            | englisch<br>English |
| TAE 125-02-125<br>(CD-170)               | OM-02-02B                  | 1              | 3            | englisch<br>English |
| Centurion 3.0<br>(CD-300)                | OM-06-01                   | 2              | 5            | englisch<br>English |
| Centurion 4.0 BE                         | OM-03-01                   | 2              | 4            | englisch<br>English |

**Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004 Revision 285 / 29.08.2023  
**Replaces Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 285 / August 29, 2023

Page  
4 / 13

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Continental<br/>Aerospace Technologies GmbH<br/>Platanenstrasse 14<br/>09356 St. Egidien, Germany</p> | <p>Tel: +49 37204 696 0<br/>Fax: +49 37204 696 2912<br/>www.continentaldiesel.de<br/>info@continentaldiesel.de</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

### 4. Reparaturhandbuch Motor / Engine Repair Manual

| Variante<br>Version                                                            | Bezeichnung<br>Designation | Ausg.<br>Issue | Rev.<br>Rev. | Sprache<br>Language |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| TAE 125-01                                                                     | RM-02-01                   | 5              | 0            | englisch<br>English |
| TAE 125-02-99 /-114<br>/-114P /-125<br>(CD-135 / CD-155 /<br>CD-155P / CD-170) | RM-02-02                   | 5              | 6            | englisch<br>English |
| Centurion 3.0<br>(CD-300)                                                      | RM-06-01                   | 1              | 0            | englisch<br>English |

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Continental<br/>Aerospace Technologies GmbH<br/>Platanenstrasse 14<br/>09356 St. Egidien, Germany</p> | <p>Tel: +49 37204 696 0<br/>Fax: +49 37204 696 2912<br/>www.continentaldiesel.de<br/>info@continentaldiesel.de</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

### 5. Umrüstanweisung / Conversion Instruction

| Variante<br>Version                                            | Bezeichnung<br>Designation                               | Ausg.<br>Issue | Rev.<br>Rev. | Sprache<br>Language |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| <b>TAE 125-02-99 &amp; TAE 125-02-114, CD-135 &amp; CD-155</b> |                                                          |                |              |                     |
| <b>C-172</b>                                                   | CI-20-02 TAE-125-02-99, Cessna 172 F/G/H/I/K/L/M/N 14V   | 3              | 16           | englisch<br>English |
|                                                                | CI-20-02 TAE-125-02-99, Cessna 172 N/P 28V               | 2              | 16           |                     |
|                                                                | CI-20-02 TAE-125-02-99, Cessna 172 R/S 28V               | 2              | 15           |                     |
|                                                                | CI-20-02S TAE-125-02-114, Cessna 172 F/G/H/I/K/L/M/N 14V | 2              | 13           |                     |
|                                                                | CI-20-02S TAE-125-02-114, Cessna 172 N/P 28V             | 2              | 13           |                     |
|                                                                | CI-20-02S TAE-125-02-114, Cessna 172 R/S 28V             | 2              | 11           |                     |
|                                                                | CI-20-02S TAE-125-02-114, Cessna 172 R/S 28V G1000       | 2              | 13           |                     |
| <b>PA 28</b>                                                   | CI-40-02 TAE-125-02-99, Piper PA28 14V                   | 2              | 11           | englisch<br>English |
|                                                                | CI-40-02S TAE-125-02-114, Piper PA28-161 14V-28V         | 2              | 12           |                     |
| <b>DA40</b>                                                    | CI-50-02S TAE-125-02-114, DA40                           | 2              | 8            | englisch<br>English |

|                                                                                                   |                                                                                                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:</b><br><b>Replaces Service Bulletin No. / Date:</b> | <b>TM TAE 000-0004 Revision 285 / 29.08.2023</b><br><b>TM TAE 000-0004, revision 285 / August 29, 2023</b> | Page<br>6 / 13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Continental</b><br>Aerospace Technologies GmbH<br>Platanenstrasse 14<br>09356 St. Egidien, Germany | Tel: +49 37204 696 0<br>Fax: +49 37204 696 2912<br>www.continentaldiesel.de<br>info@continentaldiesel.de |
|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

### 6. Einbauhandbuch Kit / Installation Manual Retrofit Kit

| Variante<br>Version                                            | Bezeichnung<br>Designation                                | Ausg.<br>Issue | Rev.<br>Rev. | Sprache<br>Language |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| <b>TAE 125-01</b>                                              |                                                           |                |              |                     |
| <b>C-172</b>                                                   | IM-20-01 General                                          | 5              | 3            | englisch<br>English |
|                                                                | IM-20-01 Subpart F,G,H,I 14V                              | 1              | 1            |                     |
|                                                                | IM-20-01 Subpart K,L,M,N 14V                              | 5              | 3            |                     |
|                                                                | IM-20-01 Subpart N,P 28V                                  | 5              | 3            |                     |
|                                                                | IM-20-01 Subpart R,S 28V                                  | 5              | 3            |                     |
| <b>PA 28</b>                                                   | IM-40-01 General                                          | 3              | 1            | englisch<br>English |
|                                                                | IM-40-01 PA28 Subpart PA28-140                            | 1              | 0            |                     |
|                                                                | IM-40-01 PA28 Subpart PA28-151                            | 1              | 0            |                     |
|                                                                | IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161                            | 3              | 0            |                     |
|                                                                | IM-40-01 PA28 Subpart PA28-161 28V                        | 1              | 0            |                     |
| <b>TAE 125-02-99 &amp; TAE 125-02-114, CD-135 &amp; CD-155</b> |                                                           |                |              |                     |
| <b>C-172</b>                                                   | IM-20-02 TAE 125-02-99, Cessna 172 F/G/H/K/L/M/N 14V      | 3              | 21           | englisch<br>English |
|                                                                | IM-20-02 TAE 125-02-99, Cessna 172 N/P 28V                | 2              | 21           |                     |
|                                                                | IM-20-02 TAE 125-02-99, Cessna 172 R/S 28V                | 2              | 21           |                     |
|                                                                | IM-20-02S TAE 125-02-114, Cessna 172 F/G/H/K/L/M/N 14V    | 2              | 20           |                     |
|                                                                | IM-20-02S TAE 125-02-114, Cessna 172 N/P 28V              | 2              | 20           |                     |
|                                                                | IM-20-02S TAE 125-02-114, Cessna 172 R/S 28V              | 2              | 19           |                     |
|                                                                | IM-20-02S TAE 125-02-114, Cessna 172 R/S 28V G1000        | 2              | 22           |                     |
| <b>PA 28</b>                                                   | IM-40-02 TAE 125-02-99, Piper PA28-140/-150/-160/-180 14V | 2              | 17           | englisch<br>English |
|                                                                | IM-40-02 TAE 125-02-99, Piper PA28-151 14V                | 2              | 17           |                     |
|                                                                | IM-40-02 TAE 125-02-99, Piper PA28-161 14V-28V            | 2              | 17           |                     |
|                                                                | IM-40-02S TAE 125-02-114, Piper PA28-151/-161 14V         | 2              | 16           |                     |
|                                                                | IM-40-02S TAE 125-02-114, Piper PA28-161 28V              | 2              | 16           |                     |
|                                                                | IM-40-02S TAE 125-02-114, Piper PA28-181 28V              | 1              | 24           |                     |

|                                                                                                                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:</b> TM TAE 000-0004 Revision 285 / 29.08.2023<br><b>Replaces Service Bulletin No. / Date:</b> TM TAE 000-0004, revision 285 / August 29, 2023 | Page<br>7 / 13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Continental</b><br>Aerospace Technologies GmbH<br>Platanenstrasse 14<br>09356 St. Egidien, Germany | Tel: +49 37204 696 0<br>Fax: +49 37204 696 2912<br>www.continentaldiesel.de<br>info@continentaldiesel.de |
|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

### 7. Anhang Flughandbuch (FHB) / POH Supplement

| Variante<br>Version                                                       | Bezeichnung<br>Designation                                                | Ausg.<br>Issue | Rev.<br>Rev.        | Sprache<br>Language |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| TAE 125-01 & TAE 125-02-99                                                |                                                                           |                |                     |                     |
| <b>C-172</b>                                                              | Anhang Flughandbuch (EASA Version)                                        |                |                     |                     |
|                                                                           | FHB TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna F-M                                | 3              | 9                   | deutsch<br>German   |
|                                                                           | FHB TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna N/P                                | 3              | 9                   |                     |
|                                                                           | FHB TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna R/S                                | 3              | 9                   |                     |
|                                                                           | POH Supplement (EASA Version)                                             |                |                     |                     |
|                                                                           | POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna F-M                                | 3              | 11                  | englisch<br>English |
|                                                                           | POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna N/P                                | 3              | 11                  |                     |
|                                                                           | POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna R/S                                | 3              | 12                  |                     |
|                                                                           | POH Supplement (FAA Version)                                              |                |                     |                     |
|                                                                           | POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna F-M                                | 3              | 4                   | englisch<br>English |
|                                                                           | POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna N/P                                | 3              | 4                   |                     |
|                                                                           | POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna R/S                                | 3              | 4                   |                     |
|                                                                           | POH Supplement (Brazilian Version)                                        |                |                     |                     |
|                                                                           | POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna F-M                                | 1              | 0                   | englisch<br>English |
|                                                                           | POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna N/P                                | 1              | 0                   |                     |
| POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99, Cessna R/S                                | 1                                                                         | 0              |                     |                     |
| <b>PA 28</b>                                                              | Anhang Flughandbuch (EASA Version)                                        |                |                     |                     |
|                                                                           | FHB TAE 125-01 / TAE 125-02-99,<br>PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 | 4              | 5                   | deutsch<br>German   |
|                                                                           | POH Supplement (EASA Version)                                             |                |                     |                     |
|                                                                           | POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99,<br>PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 | 5              | 0                   | englisch<br>English |
|                                                                           | POH Supplement (FAA Version)                                              |                |                     |                     |
|                                                                           | POH TAE 125-01, PA28-160                                                  | 2              | 0                   | englisch<br>English |
|                                                                           | POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99,<br>PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 | 5              | 0                   |                     |
| POH Supplement (Brazilian Version)                                        |                                                                           |                |                     |                     |
| POH TAE 125-01 / TAE 125-02-99,<br>PA28-140, -150, -151, -160, -161, -180 | 1                                                                         | 0              | englisch<br>English |                     |

|                                                                                                                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:</b> TM TAE 000-0004 Revision 285 / 29.08.2023<br><b>Replaces Service Bulletin No. / Date:</b> TM TAE 000-0004, revision 285 / August 29, 2023 | Page<br>8 / 13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Continental</b><br>Aerospace Technologies GmbH<br>Platanenstrasse 14<br>09356 St. Egidien, Germany | Tel: +49 37204 696 0<br>Fax: +49 37204 696 2912<br>www.continentaldiesel.de<br>info@continentaldiesel.de |
|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

| Variante<br>Version        | Bezeichnung<br>Designation | Ausg.<br>Issue | Rev.<br>Rev. | Sprache<br>Language |
|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| TAE 125-01 & TAE 125-02-99 |                            |                |              |                     |
| APEX<br>DR400              | POH Supplement DR400       | 2              | 1            | englisch<br>English |

| Variante<br>Version                          | Bezeichnung<br>Designation                   | Ausg.<br>Issue | Rev.<br>Rev.        | Sprache<br>Language |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| TAE 125-02-114                               |                                              |                |                     |                     |
| C-172                                        | Anhang Flughandbuch (EASA Version)           |                |                     |                     |
|                                              | FHB TAE 125-02-114, Cessna F-M               | 2              | 9                   | deutsch<br>German   |
|                                              | FHB TAE 125-02-114 Cessna N/P                | 2              | 9                   |                     |
|                                              | FHB TAE 125-02-114, Cessna R/S               | 2              | 9                   |                     |
|                                              | POH Supplement (EASA Version)                |                |                     |                     |
|                                              | POH TAE 125-02-114, Cessna F-M               | 2              | 11                  | englisch<br>English |
|                                              | POH TAE 125-02-114, Cessna N/P               | 2              | 11                  |                     |
|                                              | POH TAE 125-02-114, Cessna R/S               | 2              | 15                  |                     |
|                                              | POH Supplement (FAA Version)                 |                |                     |                     |
|                                              | POH TAE 125-02-114, Cessna F-M               | 1              | 4                   | englisch<br>English |
|                                              | POH TAE 125-02-114, Cessna N/P               | 1              | 4                   |                     |
|                                              | POH TAE 125-02-114, Cessna R/S               | 1              | 6                   |                     |
|                                              | POH Supplement (Brazilian Version)           |                |                     |                     |
|                                              | POH TAE 125-02-114, Cessna F-M               | 1              | 0                   | englisch<br>English |
|                                              | POH TAE 125-02-114, Cessna N/P               | 1              | 0                   |                     |
|                                              | POH TAE 125-02-114, Cessna R/S               | 1              | 0                   |                     |
|                                              | POH Supplement (Japan Version)               |                |                     |                     |
|                                              | POH TAE 125-02-114, Cessna R/S               | 2              | 11                  | englisch<br>English |
| PA 28                                        | Anhang Flughandbuch (EASA Version)           |                |                     |                     |
|                                              | FHB TAE TAE 125-02-114,<br>PA28 -151, -161,  | 1              | 1                   | deutsch<br>German   |
|                                              | POH Supplement (EASA Version)                |                |                     |                     |
|                                              | POH TAE 125-02-114,<br>PA28 -151, -161, -181 | 2              | 5                   | englisch<br>English |
|                                              | POH Supplement (FAA Version)                 |                |                     |                     |
| POH TAE 125-02-114,<br>PA28 -151, -161, -181 | 1                                            | 2              | englisch<br>English |                     |

|                                                                                                                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:</b> TM TAE 000-0004 Revision 285 / 29.08.2023<br><b>Replaces Service Bulletin No. / Date:</b> TM TAE 000-0004, revision 285 / August 29, 2023 | Page<br>9 / 13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Continental<br/>Aerospace Technologies GmbH<br/>Platanenstrasse 14<br/>09356 St. Egidien, Germany</p> | <p>Tel: +49 37204 696 0<br/>Fax: +49 37204 696 2912<br/>www.continentaldiesel.de<br/>info@continentaldiesel.de</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

| Variante<br>Version | Bezeichnung<br>Designation         | Ausg.<br>Issue | Rev.<br>Rev. | Sprache<br>Language |
|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| TAE 125-02-114      |                                    |                |              |                     |
| DA40                | Anhang Flughandbuch (EASA Version) |                |              |                     |
|                     | FHB TAE 125-02-114, DA40           | 2              | 1            | deutsch<br>German   |
|                     | POH Supplement (EASA Version)      |                |              |                     |
|                     | POH TAE 125-02-114, DA40           | 2              | 2            | englisch<br>English |
| APEX<br>DR400       | POH Supplement DR400               | 1              | 2            | englisch<br>English |

|                                                                                                   |                                                                                              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:</b><br><b>Replaces Service Bulletin No. / Date:</b> | TM TAE 000-0004 Revision 285 / 29.08.2023<br>TM TAE 000-0004, revision 285 / August 29, 2023 | Page<br>10 / 13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Continental<br/>Aerospace Technologies GmbH<br/>Platanenstrasse 14<br/>09356 St. Egidien, Germany</p> | <p>Tel: +49 37204 696 0<br/>Fax: +49 37204 696 2912<br/>www.continentaldiesel.de<br/>info@continentaldiesel.de</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

|                       |                |   |   |                            |
|-----------------------|----------------|---|---|----------------------------|
| Centurion 4.0 BE      |                |   |   |                            |
| <b>Cessna<br/>206</b> | POH Cessna 206 | 1 | 0 | englisch<br><i>English</i> |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Continental</b><br>Aerospace Technologies GmbH<br>Platanenstrasse 14<br>09356 St. Egidien, Germany | Tel: +49 37204 696 0<br>Fax: +49 37204 696 2912<br>www.continentaldiesel.de<br>info@continentaldiesel.de |
|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

### 8. Wartungsanhang / Suppl. Airplane Maintenance Manual

| Variante<br>Version                       | Bezeichnung<br>Designation                   | Ausg.<br>Issue | Rev.<br>Rev. | Sprache<br>Language |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| <b>TAE 125-01</b>                         |                                              |                |              |                     |
| <b>C-172</b>                              | AMM-20-01                                    | 3              | 0            | englisch<br>English |
|                                           | AMM-20-01 US                                 | 3              | 0            |                     |
| <b>PA 28</b>                              | AMM-40-01                                    | 3              | 0            | englisch<br>English |
|                                           | AMM-40-01 US                                 | 1              | 2            |                     |
| <b>APEX<br/>DR400</b>                     | AMM-60-01                                    | 2              | 0            | englisch<br>English |
| <b>TAE 125-02-99 &amp; TAE 125-02-114</b> |                                              |                |              |                     |
| <b>C-172</b>                              | AMM-20-02, TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114    | 3              | 8            | englisch<br>English |
|                                           | AMM-20-02 US, TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114 | 2              | 5            |                     |
| <b>PA 28</b>                              | AMM-40-02, TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114    | 3              | 9            | englisch<br>English |
|                                           | AMM-40-02 US, TAE 125-02-99 & TAE 125-02-114 | 2              | 4            |                     |
| <b>DA40</b>                               | AMM-50-02S, TAE 125-02-114                   | 2              | 2            | englisch<br>English |
| <b>APEX<br/>DR400</b>                     | AMM-60-02, TAE 125-02-99                     | 1              | 5            | englisch<br>English |
|                                           | AMM-60-02S, TAE 125-02-114                   | 1              | 1            |                     |
| <b>Centurion 4.0 BE</b>                   |                                              |                |              |                     |
| <b>Cessna<br/>206</b>                     | AMM-72-01                                    | 1              | 1            | englisch<br>English |

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Continental<br/>Aerospace Technologies GmbH<br/>Platanenstrasse 14<br/>09356 St. Egidien, Germany</p> | <p>Tel: +49 37204 696 0<br/>Fax: +49 37204 696 2912<br/>www.continentaldiesel.de<br/>info@continentaldiesel.de</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technische Mitteilung / Service Bulletin

**Technische Mitteilung Nr. / Datum:** TM TAE 000-0004, Revision 286 / 20.10.2023  
**Service Bulletin No. / Date:** TM TAE 000-0004, revision 286 / October 20, 2023

### 9. Minor Change Approval

| Variante<br>Version | Bezeichnung<br>Designation | Ausg.<br>Issue | Sprache<br>Language |
|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| DA40                | MCA-50-0001                | 7              | englisch<br>English |
|                     | MCA-50-0007                | 6              |                     |
|                     | MCA-50-0008                | 1              |                     |
| DA42                | MCA-52-0001                | 11             | englisch<br>English |
|                     | MCA-52-0002                | 1              |                     |
|                     | MCA-52-0006                | 9              |                     |

**Zulassung:** Der technische Inhalt dieses Dokuments wurde unter der Befugnis der DOA genehmigt, Ref. EASA.21J.010.

**Approval:** The technical content of this document is approved under the authority of the DOA, ref. EASA.21J.010.

|                                                                                                           |                                                                                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p><b>Ersetzt Technische Mitteilung Nr. / Datum:</b><br/><b>Replaces Service Bulletin No. / Date:</b></p> | <p>TM TAE 000-0004 Revision 285 / 29.08.2023<br/>TM TAE 000-0004, revision 285 / August 29, 2023</p> | <p>Page<br/>13 / 13</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|